



ARO SRL

Strumenti Elettronici di Misura

Authorized Service Center

FLUKE



Sede oper.: Via Trento e Trieste, 112 - 20046 BIASSONO (Mi)
Tel. +39 039.2754009 - 039.2753387 - Fax +39 039.2753579
www.aroelettronica.it - e-mail: ammbox@aroelettronica.it

TERMOMETRI INFRAROSSO



Taratura e certificazione dei termometri ad infrarosso

La società Aro, Centro SIT 46 e Centro Assistenza autorizzato Fluke sul territorio nazionale per i prodotti Fluke e dei marchi associati, provvede a tutte le attività di assistenza ed alle operazioni di Certificazione SIT ed ISO.

Per soddisfare al meglio le esigenze di taratura e certificazione di termometri ad infrarosso, oltre alle tarature eseguite in Olanda con certificati RvA (equivalente al SIT) nel campo da -25 a + 550°C; ARO, rende ora disponibile l'attività anche in Italia, proponendo tale servizio nel campo di misura compreso tra -10 e +500°C con emissione di Rapporto di Taratura Riferibile.

Campi di misura verificabili

Campo di misura verificabile: da 0 a 250°C su 5 punti di verifica, richiesti dal cliente o assegnati da ARO

Campo di misura verificabile: da - 10 a + 500°C su 5 punti di verifica, richiesti dal cliente o assegnati da ARO

Certificati

Verrà rilasciato un Rapporto di Taratura Riferibile (RTR) con misure e dati di riferimento alla catena metrologica in conformità ai requisiti delle norme UNI EN ISO 9001 / 2000 e ISO / IEC 17025

Informazioni

Con una semplice richiesta d'offerta, indicando marca e modello dello strumento, specificando uno dei due campi di misura, risponderemo con offerta commerciale con il relativo prezzo, tempi di esecuzione e condizioni di pagamento. Promozione con adeguato sconto fino al 31 dicembre 2008. Per saperne di più, richiedere info all'indirizzo mail:

combox@aroelettronica.it